


莲花县污水处理厂自行监测开展情况 2022 年年度报告

企业名称	江西洪城水业环保有限公司莲花县分公司			
监测方案执行情况	已经开展自行监测			
全年生产天数	365	监测天数 ^[1]	365	
监测点位	监测项目	应监测次数	实际监测次数 ^[2]	达标次数
出水口	化学需氧量	81576	81531	81531
	氨氮			
	PH			
	总氮			
	总磷			
...	二氧化硫			
	氮氧化物			
	...			
全年废水污染物产生量	化学需氧量 (吨)	37.81		
	氨氮 (吨)	3.03		
	...			
计算依据	<p style="text-align: center;">1、COD 年排放量 (吨) = 【年出水 COD 平均值 (7.98mg/l) × 年处理水量 (4738302 吨)】 ÷ 1000000 = 37.81</p> <p style="text-align: center;">2、氨氮年排放量 (吨) = 【年出水氨氮平均值 (0.64mg/l) × 年处理水量 (4738302 吨)】 ÷ 1000000 = 3.03</p>			
全年废气污染物产生量	二氧化硫 (吨)			
	氮氧化物 (吨)			
	...			



计算依据			
固体废弃物	产生数量	处置方式	去向
污泥	664.94 吨	建材利用	萍乡市建鸿新型建材有限公司
周边环境质量影响状况监测结果			
<p>根据自行监测相关要求，我公司的建设项目环境影响报告表的批复（赣环督字【2008】244号）中未要求开展企业周边环境质量监测，因此不需要开展企业周边环境质量监测。</p>			

- ① 如监测天数少于生产天数，需附页说明原因
- ② 如实际监测次数小于应监测次数，需附页说明原因



2023 年 1 月 4 日



2022 年莲花县污水处理厂在线数据实际监测 次数小于应监测次数情况说明

2022 年莲花县污水处理厂由于供电公司不定时线路故障停电等
导致实际监测次数小于应监测次数。

- 1、1 月 31 日 0:47-1:53 因电力公司线路故障无计划性停电。
- 2、2 月 19 号 9:02-13:07 因电力公司线路故障无计划性停电。
- 3、2 月 20 号 10:33-12:03 因供电公司人员来厂更换变压器跌落
式开关导致停电。
- 4、10 月 4 日 15:46-19:31 因电力公司线路故障无计划性停电。
- 5、12 月 29 日 6:05-16:23 因电力公司线路增容计划性停电。

江西洪城水业环保有限公司莲花县分公司

2022 年 1 月 6 日

